


BSSK Oberflächentechnik Innovative Bauerhaltung

Exklusiv nur bei **BSSK**

Spiegelglas-Sanierungssystem

Instandsetzung inaktiver
und immissionsbelasteter
Spiegel- und Glasfassaden
europaweit !!!

BSSK Oberflächentechnik Innovative Bauerhaltung



Immissionsbelastungen, Rückstände aus der Unterhaltsreinigung, Metall- und Korrosionsbestandteile, Ionenaustausch zwischen Glasflächen und Metallkonstruktion beeinträchtigen negativ das äußere Erscheinungsbild kostbarer Fassadenflächen.


BSSK Oberflächentechnik Innovative Bauernhaltung



Glanzlose und unansehnliche Fassade metallisch
bedampfter Glasflächen vor der Sanierung

BSSK Oberflächentechnik

Innovative Bauernhaltung



Detailaufnahme mit deutlich sichtbaren, bunten Verfärbungen.

Herkömmliche
Reinigungsverfahren
sind unwirksam,
falsche
Verfahrensweisen
vergrößern die
Schäden
und haben den
kostspieligen
Ersatz der Glasflächen
zur Folge.


BSSK Oberflächentechnik Innovative Bauernhaltung



Fassadenflächen nach der BSSK Glas-Sanierung -
- optisch in den Neuzustand versetzt.

BSSK Oberflächentechnik

Innovative Bauernhaltung



1

2

3

4

Fassaden-Glasoberfläche
(vergrößerte Darstellung)


Eine Glasoberfläche besteht, mikroskopisch ersichtlich, aus Spitzen und Krater in denen sich Verschmutzungen ablagern. (Abb. 1)

Mit dem BSSK Glas-Sanierungssystem werden die vorhandenen Ablagerungen entfernt, ohne die zarte und sehr dünne reflektierende Schicht (0,04 Mikron) zu beschädigen. (Abb. 2)

BSSK Oberflächentechnik Innovative Bauerhaltung

Mit dem BSSK Glas-Sanierungssystem werden die Spitzen geglättet und gleichzeitig die Krater ausgefüllt, (Abb.3)

die Oberfläche erhält eine schützende Konservierung zur langfristigen Erhaltung der sanierten Glasflächen. (Abb.4)



1

2

3

4

Fassaden-Glasoberfläche
(vergrößerte Darstellung)

BSSK Oberflächentechnik Innovative Bauernhaltung



vorher

nachher

Spiegelglas-Sanierung Detailaufnahme während der Bearbeitung

BSSK Oberflächentechnik Innovative Bauerrhaltung



vorher



nachher

Spiegelglasfassade:
Sanierungsbeispiel

BSSK Oberflächentechnik Innovative Bauerhaltung



vorher



nachher

Reinigung und Konservierung
einer Spiegelglasfassade (Detailaufnahme)